


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета

МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ

 А.Б. Жалгасбаева

Протокол № 004 от 01 марта 2023г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ

 О.А. Зайцев

Приказ № 34 от 01 марта 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИОТ № 17-2023

Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания.

1. Общие требования инструкции

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ (далее МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ) с целью обеспечения безопасности при выполнении работ, сохранения здоровья сотрудника при нахождении его в образовательном учреждении.

1.2. К работе рабочего допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее образование, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, прошедших медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Сотрудник в работе должен соблюдать требования инструкции по охране труда для рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию здания МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ, а так же:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- другие инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны жизни и здоровья детей во время организации образовательного процесса с учащимися МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ.

1.4. При выполнении должностных обязанностей рабочего возможны воздействие следующих вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании неисправных электрических приборов;
- засорение глаз пылью;
- ушибы и переломы различной степени тяжести в результате падения с высоты;
- порезы острыми краями используемых инструментов, стеклом;
- ушибы, травмы, которые нанесены столярными и слесарными инструментами;
- поражение электрическим током при деятельности с электроинструментом и пр.
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом директору, при неисправности оборудования прекратить работу и сообщить заместителю директора по АХЧ;

1.6. Рабочий обязан соблюдать данную инструкцию по охране труда, противопожарный режим, правила пожарной безопасности, правила по электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а так же направления эвакуации при пожаре.

1.7. Рабочий по обслуживанию здания во время работы должен пользоваться специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, соблюдать существующие инструкции при работе с электрооборудованием и электроинструментами.

1.8. При работе с электроинструментом рабочему по обслуживанию здания необходимо дополнительно использовать в работе диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, галоши, коврики).

1.8. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда сотрудник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, при необходимости, подвергается внеочередной проверки знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

Перед началом работ по обслуживанию и ремонту здания необходимо: получить соответствующее задание у заместителя директора по АХЧ;

- надеть рабочую специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, при необходимости использовать защитные средства;
- проверить внешним осмотром исправность используемого оборудования и применяемых инструментов, целостность электрических проводов, вилок, розеток;
- проверить достаточность освещения непосредственно на рабочем месте;
- тщательно осмотреть свое рабочее место, убрать с него всё, что будет мешать работе, освободить проходы и не загромождать их во время проведения работы;
- расположить необходимое оборудование и инструменты в удобном порядке.
- 2.2. Для подключения оборудования, которое работает от электросети, необходимо пользоваться исправными розетками с заземлением. Не допускается использовать самодельные удлинители и осуществлять включение оборудования при неисправной сети питания.
- 2.3. При наличии местного освещения светильник следует расположить таким образом, чтобы свет не ослеплял глаза сотрудника во время выполнения работ.
- 2.4. При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать защитными чехлами.
- 2.5. Рукоятки топоров, молотков, стамесок и других ударных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых пород и обладать формой овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на которой насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.
- 2.6. Запрещается использовать в работе ручной инструмент, который имеет выбоины, сколы, трещины и сколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.
- 2.7. Перед выполнением работ на высоте следует проверить исправность и надежность приставных лестниц и лестниц-стремянки. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть устойчивы, иметь устройства, которые исключают возможность их самопроизвольного сдвига, и испытаны. Нижние концы стремянок должны обладать оковками с острыми наконечниками, а при использовании на жестких полах (кафель, бетон) – башмаками из резины или другого нескользящего материала. Лестницы-стремянки, высота которых более 1,3 метра, должны иметь упоры.
- 2.8. Запрещается производить какие-либо работы в неогражденных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах следует привлечь к работе дополнительного сотрудника для страховки.
- 2.9. Обо всех обнаруженных неисправностях имеющегося оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках необходимо незамедлительно сообщить заместителю директора по АХЧ.
- 2.10. Не допускается приступать к работе до устранения всех обнаруженных неисправностей.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1. Во время работы необходимо:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и надлежащей чистоте свое рабочее место;
- выполнять только ту работу, по которой сотрудник прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен ответственным лицом за безопасное выполнение работ;
- не поручать свою работу прочим посторонним лицам;
- применять для работы только исправное оборудование и инструменты;
- не загромождать чем-либо рабочее место и проходы.

3.2. Отходы боя стекла, обрезки древесины, кафеля, линолеума следует собирать в специальный ящик и по мере накопления удалять с рабочего места.

3.3. При переноске тяжестей вручную предельная норма груза для мужчин составляет 50 кг, для женщин – 10 кг (с перемещением).

3.4. При работе с применением электроинструмента:

- перед включением электроинструмента в электрическую сеть необходимо проверить по надписи на нем его напряжение. Не разрешается производить включение инструмента, если напряжение сети выше, чем указано;
- категорически запрещается натягивать и перегибать сетевой кабель;
- постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не допускать образования петель или перекручивания;
- запрещается передавать работающий электроинструмент какому-либо другому лицу;
- осуществлять переноску электроинструмента необходимо, держа его за корпус, а не за подключающие провода или рабочую часть;
- при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы следует отключить электроинструмент от электрической сети;
- строго запрещается производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);
- запрещается оставлять без надзора имеющийся работающий электроинструмент.
- при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии напряжения в корпусе, немедленно выключить инструмент и сообщить сведения о замеченных недостатках заместителю директора по административно-хозяйственной работе ;
- не допускать к месту проведения работы с электроинструментом посторонних лиц.

- 3.5. Замену перегоревших ламп новыми лампами разрешается осуществлять лишь при снятом напряжении в сети и в светлое время суток.
- 3.6. При необходимости пользоваться переносной электролампой, применять электрическую лампу безопасного типа, напряжение которой не выше 12 вольт. Пользоваться переносным электросветильником, имеющим напряжение 210-220 вольт, не допускается.
- 3.7. Запрещается применять горючие жидкости для промывки различных деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.
- 3.8. Запрещается сбрасывать с высоты на землю какие-либо предметы.
- 3.9. Допускается использовать приставные лестницы только с врезными ступенями.
- 3.10. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, которая находится на расстоянии не менее одного метра от верхнего конца лестницы.
- 3.11. При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять специальный предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.
- 3.12. При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:
- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков, изготовленных из нескользящего материала, при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, плитке, бетоне);
 - наличие и исправность у стремянок обязательных противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок;
 - устойчивость используемой лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута).
- 3.13. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:
- работать с двух верхних ступенек стремянок, которые не имеют перил или упоров;
 - работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, которая находится на расстоянии менее одного метра от верхнего ее конца;
 - располагаться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному рабочему;
 - работать около или над различными вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т.д.;
 - поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней какой-либо инструмент;
 - заниматься установкой лестницы на ступени маршей лестничной клетки;

- работать на сломанных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

3.14. Готовить составы для окраски и выполнять малярные работы в помещениях с применением составов, которые выделяют вредные для здоровья людей летучие пары, надлежит только при открытых окнах или при наличии вентиляции.

3.15. В местах проведения окрасочных работ не допускается курение, применение открытого огня, либо проведение работ, которые предполагают искрообразование.

3.16. Не допускается использовать для сидения случайные предметы, ящики, бочки и прочее, оборудование.

3.17. Запрещается оставлять без присмотра стекло, инструменты, гвозди, саморезы и другие мелкие детали во избежание травмирования воспитанников и работников образовательного учреждения.

3.18. Во время работы необходимо соблюдать меры предосторожности, быть максимально внимательным.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору, и в ближайшую пожарную часть по телефону 101,01, начать эвакуацию обучающихся на эвакуационную площадку (согласно плану эвакуации).

4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций срочно принять меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 103,03.

4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.4. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно осуществить отключение питания и сообщить об аварийной ситуации заместителю директора по АХЧ;

4.5. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, немедленно покинуть данное рабочее место, сообщить информацию о происшедшем заместителю директора по АХЧ.

4.5. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, террористического акта действовать в соответствии с Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и возникновения ЧС террористического характера.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Привести в порядок свое рабочее место, убрать в отведенные места для хранения инструменты и оборудование рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию здания.
- используемый электроинструмент отключить от сети и убрать в специально отведенное для него место;
 - привести в надлежащий порядок рабочее место;
 - убрать применяемые инструменты и материалы в отведенное место;
 - снять спецодежду, привести ее в должный порядок и убрать в шкафчик;
 - тщательно вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.
- 5.2. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заместителю директора по АХЧ МАУ ДО «ЦДП и ПВ» г. Улан-Удэ.

Инструкции разработал

С. С. Кассилов (С. С.)

